# EL AGUA EN PEGALAJAR

Jornada informativa sobre la situación del acuífero de la Charca

27 de junio de 2025

















#### SEGUIMIENTO DE LA RED DE CONTROL DEL ESTADO CUANTITATIVO DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÉNA 05.19. MANCHA REAL - PEGALAJAR

- 1 Red piezométrica de la CHG
- 2 Evolución piezométrica en la MSBT
- 3 Índice de Estado Histórico (IEH)
- 4 Evolución del IEH
- 5 Piezómetros S1 y S3
- 6 Posibilidad de ampliar la red de control hidrométrico

#### RED PIEZOMÉTRICA OPERATIVA EN LA MSBT 05.19. MANCHA REAL-PEGALAJAR



# GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA



# ÍNDICE DE ESTADO HISTÓRICO


Índice de estado histórico o absoluto (IEH): es aquel que está referido al conjunto de datos registrados en cada punto de control, e indica la situación del nivel a la que corresponde cada valor, dentro de los valores extremos de la serie. Este parámetro representa de manera cualitativa en qué estado se encuentra cada punto de control para una fecha determinada en función del nivel piezométrico registrado, respecto a su serie histórica.

N⁰	COD_PTO	NOMBRE	may-22		may-23		may-24		may-25		(*)
			IEH	Situación	IEH	Situación	IEH	Situación	IEH	Situación	(*)
1	05.19.002	S-1	0,38	Precaución	0,05	Alerta	0,05	Alerta	0,05	Alerta	<b>◆</b> ▶
2	05.19.003	S-3	s/d	*Seco*	s/d	*Seco*	s/d	*Seco*	s/d	*Seco*	s/d
3	05.19.902	Las Canteras (Pinos II)	0,45	Precaución	0,26	Peligro	0,23	Peligro	0,23	Peligro	<b>*</b>
4	05.19.903	Pinos I	0,43	Precaución	0,28	Peligro	0,33	Precaución	0,32	Precaución	▼
		VALOR PROMEDIO	0,42	Precaución	0,20	Peligro	0,20	Peligro	0,20	Peligro	<b>4&gt;</b>


Valor I.E.	Situación o estado cuantitativo				
IE = 1	Máximo Nivel Histórico				
0,5 ≤ IE < 1	Situación Estable				
$0.3 \le IE < 0.5$	Situación de Precaución				
$0,15 \le IE < 0,3$	Situación de Peligro				
0 < IE < 0,15	Situación de Alerta				
IE = 0	Mínimo Nivel Histórico				


## **EVOLUCIÓN DE IEH**


N°	COD_PTO	NOMBRE	m ay-22		m ay-23		m ay-24		m ay-25		(*)
			IEH	Situación	IEH	Situación	IEH	Situación	IEH	Situación	(*)
1	05.19.002	S-1	0,38	Precaución	0,05	Alerta	0,05	Alerta	0,05	Alerta	<b>4</b> ▶
2	05.19.003	S-3	s/d	*Seco*	s/d	*Seco*	s/d	*Seco*	s/d	*Seco*	s/d
3	05.19.902	Las Canteras (Pinos II)	0,45	Precaución	0,26	Peligro	0,23	Peligro	0,23	Peligro	4>
4	05.19.903	Pinos I	0,43	Precaución	0,28	Peligro	0,33	Precaución	0,32	Precaución	▼
		VALOR PROMEDIO	0,42	Precaución	0,20	Peligro	0,20	Peligro	0,20	Peligro	4>




## Piezómetro 05.19.002 (S1)








#### Piezómetro 05.19.003 (S3)





#### POSIBLES MANANTIALES A INCORPORAR A LA RED HIDROMÉTRICA

NOMBRE	X	Υ	Z	Observaciones
Pila del Puerto	445003	4178559	987	Drena las calcarenitas del Mioceno.
Fuente de la Dehesa-1	445453	4175836	715	Punto de interés, aunque con menos agua que su homónimo (2).
Fuente de la Dehesa-2	445478	4175828	711	Punto de gran interés. Trasladar a CHG y valorar si es viable.
Fuente Gallón	443148	4176358	714	Punto de interés, aunque no está clara la salida y, por ende, cómo automatizarlo.











# **GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN**

José Luis Torreblanca Sojo

Gerencia de Planificación y Gestión Hídrica

jlts@tragsa.es





